

Tip van de maand – Januari 2016

Aansluitprobleem bij mooie koe.

Soms ziet u wel eens dat de VMS moeite heeft met aansluiten bij een koe met een best redelijk mooi uier. Dan is er waarschijnlijk bij een vorige melking iets duidelijk mis gegaan waardoor hij foute speenposities heeft opgeslagen.

Even opnieuw inregelen is dan het advies.

Let erop dat de grijpers heel recht onder aan het speen staat. En waar vroeger de laser halverwege het speen stond bij inregelen moet de laserstraal nu **op het uiterste puntje** van het speen staan!