

Tip van de Maand – Mei 2019

Activiteitmeting beter te benutten.

De mooiste tijd om koeien te insemineren zit meestal tussen 60 – 90 dagen na afkalfdatum.

Dat is wel de tijd dat de koe waarschijnlijk al een tijdje in de negatieve energiebalans zit, dus misschien al een paar maanden meer melk geeft dan de hoeveelheid energie die ze kan opnemen uit het voer dat ze krijgt.

Dat betekent ook dat de koe niet altijd duidelijk laat zien dat ze tochtig is. En dat betekent soms dat de koe niet altijd 1+ 2++ en 3 +++ haalt.

Dit wordt tijdens warme zomerdagen ook niet beter...

De meeste koeien hebben maar 4 – 7 uren een duidelijk tocht en dat vaak ook nog 's nachts... Dat is de tijd dat u niet de hele tijd in de stal bent, maar activiteitsmeters hebben daar geen problemen mee.

Het is wel heel belangrijk dat het systeem goede gegevens aangeeft. Daarvoor is het belangrijk dat de transponders goed zijn – daar is in DelPro een controle lijst voor -, dat ze goed omhangen, dus niet te ruim of te krap om de nek – een platte hand tussen nek en halsband –, en dat de antenne niet te dicht bij een koe herkenning plaats, bijvoorbeeld VMS, selectiehek, of te dicht bij elektromotoren, dikke muren, zonnepanelen, kabels, enz., enz. is.

Vanaf versie DelPro 5.2 is er een **“Werklijst Activiteit”** beschikbaar waarin de laatste kennis in mogelijkheden met behulp van slimme filters toegepast zijn.

Deze filters vinden ook die koeien die te weinig activiteit hebben voor een plusje.

In deze lijst worden tochtige koeien in categorieën ingedeeld, te vroeg voor inseminatie / juiste inseminatiemoment / terugkomer. Met een voorstel voor juiste inseminatiemoment! Maar ook een categorie “te laag activiteit”, die vindt de koe die niet fit is.

En er wordt een tekst meegegeven wat u met de koe kunt gaan doen.

Deze lijst wordt door gebruikers zeer positief ervaren en blijkt een meerwaarde van het systeem!

Vraag uw monteur of HMA-er naar deze lijst!