

Tip van de Maand – Augustus 2020

De Voerbakpositie.

Bij de VMS V300 hoeven de speenposities niet meer ingeregeld te worden.

Bij de VMS Classic is dat juist het moment dat behalve de speenposities ook de voerbak ingesteld wordt voor een nieuwe koe of na een afkalving. Deze instelling wordt (daarna) alleen door de veehouder aangepast. Het is dus nog steeds belangrijk om deze ook daarna in de gaten houden.

Het is bij de VMS V300 voor het vinden van de spenen niet meer belangrijk maar ook hier is teveel of vooral te weinig ruimte in de VMS ook niet goed.

Bij de VMS Classic betekent teveel ruimte moeilijker spenen vinden, maar te krap is ook niet goed.

Dus blijf er op letten: staat de koe prettig in de VMS ??

Ook via VMS Dierinstellingen is te controleren of de voerbak goed staat.

Zie ook: <https://www.harrytuinier.nl/2012/12/31/tips-uit-2012/>

Tip van de Maand – Mei 2012