

# Tip van de Maand – Oktober 2020

## Mogelijkheden voor koeien die moeilijk aansluiten.

Onvolledige melkbeurten is altijd vervelend! Het moeilijk kunnen vinden van de spenen levert niet alleen tijdverlies maar ook ergernis op, zowel voor de veehouder als voor de koe. En het risico op uierontstekingen gaat ook omhoog.

Over onvolledige melkbeurten zijn al meerdere Tips geschreven. Bij de VMS Classic streven we naar een percentage onvolledige melkbeurten van minder dan 5 %

Bij de VMS V300 vinden we dat dit percentage onder de 2 % hoort te zitten.

De camera goed schoon houden, ook in de bovenhoekjes, geen ruimte op de arm, keurig in de midden vanonder het speen aansluiten, dat is eigenlijk allemaal al genoeg bekend.

Bij de lijsten staat onder “Melken Info” de lijst “Melkbeurtprestaties”. Door te sorteren op onvolledige melkbeurten, de een na laatste kolom, heb je precies in beeld welke koeien het vaakst onvolledige melkbeurten hebben.

Door de jaren heen heb ik een lijst gemaakt met 14 punten voor de Classic, en 9 punten voor de V300 die kunnen helpen bij het beoordelen en eventueel benutten van instellingen bij de individuele koe om te proberen of ze voortaan beter aansluit.

Bij bedrijfsbezoeken wordt deze vaak afgegeven, als u hem niet (meer) heeft, of een up-date wilt, stuur even een mailtje en ik stuur hem u toe.

Wel even vermelden voor welk type VMS.