

Tip van de maand – Mei 2016

Beter leegmelken na uierontsteking.

Het gebeurt wel eens dat na een uierontsteking of andere oorzaak, een speen niet geheel weer terugkomt op productie.

En ook moeilijker leegmelkt.

De standaard instelling zorgt er dan nog wel eens voor dat dit speen eerder afgenomen wordt omdat de melkstroom lager, misschien maar eventjes, te laag is. Zo'n kwartier wordt dan te vroeg afgenomen en zal eerder "opdrogen".

Dat is natuurlijk niet de bedoeling!

De mogelijkheden die u hebt zijn: aanvinken op de koekaart dat de koe een "Verlaagde limiet voor afname" krijgt, en "Verlengde overbruggingstijd" (krijgt ze meer tijd om de melk te laten schieten).

En eventueel dubbel voorbehandelen om te zorgen dat de melkstroom goed op gang komt.

Maar het allerbelangrijkste is misschien wel dat u op tijd ontdekt dat dit kan gaan gebeuren!