

Tip van de Maand – Juni 2017

Spray op speen.

Het lijkt logisch maar de desinfectiespray die na de melkbeurt op de spenen wordt gesprayd moet wel goed terecht komen.

Nu de ventilatoren weer vol aan staan, en alle windbreekgaas weer zoveel mogelijk open staat, gebeurt het nog wel eens dat ook de desinfectiespray weggeblazen wordt voor dat het op het speen komt... En dan werkt het niet.

Komt de spray bij alle koeien niet goed terecht, kijk hiernaar. Als het aan de ventilator ligt moet deze verplaatst of beschermd worden. Dat zou wel jammer zijn want onder de koe zijn de vliegen ook het vervelendst.

Het komt voor dat de spraynozzel, een beetje of helemaal, verstopt zit.

Ook kan de spraybaan niet goed ingesteld zijn, dat kan de monteur bijstellen.

Komt het bij enkele koeien niet goed terecht dan kunt u overwegen de spray instelling voor deze koe op "Normaal" of juist op "Economisch" om te zetten.