

Tipp des Monats – Oktober 2020

Möglichkeiten für Kühe, die schwer Ansetzen.

Unvollständige Melkungen ist immer ärgerlich! Das schwierige Finden der Zitzen führt nicht nur zu Zeitverlust, sondern auch zu Ärger sowohl für den Landwirt als auch für die Kuh.

Auch das Risiko von Euterinfektionen steigt.

Über unvollständige Melkungen wurden bereits mehrere Tipps geschrieben.

Mit dem VMS Classic streben wir einen Prozentsatz unvollständiger Melkvorgänge von weniger als 5% an
Mit dem VMS V300 glauben wir, dass dieser Prozentsatz unter 2% liegen sollte.

Ist die Kamera sauber, auch in den oberen Ecken, kein Raum auf dem Arm, und das ansetzen von die Zitzen Richtig von Unten in der Mitte, das alles ist bereits bekannt.

In den Listen unter "Melkinfo" finden Sie die Liste "Melkarbeit". Durch Sortieren nach unvollständigem Melken, der vorletzten Spalte, erhalten Sie ein klares Bild davon, welche Kühe am häufigsten unvollständige Melkungen haben.

Im Laufe der Jahre habe ich eine Liste mit 14 Punkten für den Classic und 9 Punkten für den V300 erstellt, anhand Sie die Einstellungen der einzelnen Kuh beurteilt und möglicherweise verwendet werden können, um festzustellen, ob sie in Zukunft besser passt.

Diese Liste wird häufig bei Betriebsbesuchen ausgegeben. Wenn Sie es nicht (mehr) haben oder wenn Sie ein Update wünschen, senden Sie einfach eine E-Mail und ich werde es Ihnen senden.

Bitte geben Sie an, für welchen VMS-Typ