

Tipp des Monats – Juni 2022

Den Roboter und Komputern ausschalten.

Es ist immer gut, den Roboter regelmäßig aus- und wieder einzuschalten.

Gerade beim V300 ist es sehr wichtig, dass der Roboter nach dem Herunterfahren mindestens 10 Minuten ausgeschaltet bleibt. Also geh und mach in der Zwischenzeit einen anderen Job oder es dauert so lange...

Aber auch der PC muss regelmäßig aus- und wieder eingeschaltet werden.

Auch zu lange geöffnete Listen können trotz Aktualisierung oder Aktualisierung alte und damit fehlerhafte Daten enthalten.

Schließen Sie also diese Listen, und alles wirkt oft viel frischer!