

# Tipp des Monats – August 2023

## Stress im Wartebereich.

Ideal ist es, wenn der Warteraum hinter Roboter über ausreichend Kapazität für Kühe verfügt, die in etwa einer Stunde gemolken werden können.

Also ca. 8 oder mehr pro Roboter.

Aber es macht keinen Spaß, wenn man als Kuh eine Stunde (oder länger...) im Wartebereich steht!

Dies passiert am häufigsten bei Kühen, die Angst haben, neu sind, kürzlich gekalbt haben, Schmerzen haben, sich durch etwas gestört fühlen oder nicht gerne im Roboter sind.

Achten Sie darauf, dass sich insbesondere diese Kühe möglichst kurz im Wartebereich aufhalten.

Der Stress vor dem Melken sollte nie lange anhalten, denn das sind schlechte Erfahrungen und verhindern, dass die Kuh beim nächsten Mal problemlos weiterkommt.