

Tip van de Maand – Juni 2023

Mestplaat.

Steeds vaker zien we dat om de mestplaat achter de VMS keurig een RVS bak is geplaatst.

Dit ziet er schoon en netjes uit.

Wel is het dan moeilijker om te controleren of de mestplaat haar werk nog goed doet, je ziet niet in het voorbijlopen wanneer een koe in de VMS staat of de mestplaat goed mee beweegt.

Vooraf op de bedrijven met VMS Classics hoeven we niet uit te leggen hoe belangrijk het goed functioneren van de mestplaat is. Maar ook bij de V300 heeft hij nog steeds een functie.

Let er dus dagelijks op dat de mestplaat goed meebeweegt, de veer haar werk nog steeds doet, de stangen recht zijn en de mestplaat niet door mest verzwaard is. Dit zijn allemaal redenen waardoor hij minder beweegt, de koe last van de mestplaat heeft en de robot moeilijker aansluit.