

Tip van de Maand – Oktober 2023

Schone tepelvoeringen.

Wanneer de melkrobot op een vlakke vloer staat en er bijvoorbeeld geen putje voor is, komt het wel eens voor dat bij de back-flush, dat is de spoeling na elke melkbeurt, de melkbekers, tepelvoeringen eigenlijk, de grond raken.



Die plek is de hele dag en nacht niet altijd schoon te houden, dus is niet heel hygiënisch.

Een oplossing is om hier iets eenvoudigs neer te leggen wat er voor zorgt dat de melkbekers niet de grond raken en wat zelf wel makkelijk schoon te houden is.